

TEKAFIX

Mirror

LASTNOSTI

Je enokomponento, nevtravno, silikonsko lepilo, ki se uporablja za lepljenje ogledal.

- Za lepljenje ogledal na različne podlage, kot so emajl, glazirane ploščice, lakiran les in glaziran klinker.
- Pri vertikalnem nanašanju lepilo ne polzi.
- Odličen oprijem na večino gradbenih materialov brez prednamaza.
- Za oprijem na porozne materiale moramo uporabiti Primer KVZ 16.
- Dobre mehanske lastnosti.
- Odporno na širok spekter kemikalij.
- Ne povzroča korozije.
- Barva: bela in siva.

PODROČJE UPORABE

Lepilo je namenjeno lepljenju ogledal na različne površine. Oprijem na porozne površine (beton, omet, gips) in nekatere plastike izboljšamo z uporabo prednamaza TKK. Maso nanašamo v navpičnih ozkih črtah in šele po 48 urah lahko odstranimo mehansko pritrditev.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova

Mehanizem utrjevanja

Videz

Specifična teža

Čas tvorjenja kožice

Čas utrjevanja

Odpornost proti tečenju

Temperatura nanašanja

Utrjena masa

Trdota Shore A

Natezna trdnost

Modul E 100%

Raztezek pri pretrgu

Natezna trdnost

Raztezek pri pretrgu

Sprememba volumna

Sposobnost povrnitve

Temperaturna obstojnost

23°C/50% rel. vlaž.

23°C/50% rel. vlaž.

ISO 7390

ISO 868

ISO 8339

ISO 8339

ISO 8339

ISO 37

ISO 37

ISO 10563

ISO 7389

nevtralni oksimski silikon
z zračno vlago
pasta

1430 ±10 kg/m³

7 min.

2 mm/dan

0 mm

od +5°C do +40°C

35–45

0,60–0,70 MPa

> 0,4 MPa

150–250%


> 1,50 MPa

> 250%

< 10%

> 90%

od -40°C do +180°C



Tekafix Mirror je enokomponento, nevtravno, silikonsko lepilo, ki se uporablja za lepljenje ogledal.



Za lepljenje ogledal na različne podlage.

Za lepljenje zrcala na različite podlage.

For bonding mirrors to various surfaces.



Zamenjuje mehansko pritrdjevanje



Za notranjo in zunanjo uporabo



Hitro utrjevanje

NAVODILA ZA UPORABO


Pred uporabo priporočamo test oprijemljivosti lepila na podlago.

Priprava površine:

Površina mora biti suha, trdna, čista, brez prahu in maščob. Odstranimo vse okrušene in slabo vezane dele.

Način nanašanja:

- Tekafiks za ogledala lepimo vedno v navpičnih ozkih črtah (pribl. 10 mm), v razmiku pribl. 20 cm, neposredno iz kartuše, z ročno ali pnevmatsko pištolo, na zadnjo stran ogledala (slika 1).



Slika 1

- Glede na debelino ogledala velja pravilo: za kg ogledala potrebujemo 20 cm črt silikona. Primer: za ogledalo, veliko 100 krat 100 cm in debelo 4 mm (teža pribl. 10 kg), potrebujemo skupno 200 cm črt, to pomeni 3 krat 70 cm. Pri debelini ogledala 8 mm se poraba podvoji, 6 krat 70 cm.
- Nato pritismo ogledalo na podlago in s podstavkom preprečimo zdrs in z lepilnim trakom preprečimo odlepljenje. Pri tem moramo paziti, da ne preprečimo vertikalnega prehoda zraka.
- Mehansko pritrditev lahko odstranimo najprej čez 48 ur.
- Morebitno nameravano tesnjenje lahko izvedemo najprej čez teden dni.
- Svežo maso in orodje očistimo s čistilom Tekafin cleaner, utrjeno maso pa najprej mehansko, potem pa s čistilom za utrjen silikon Tekapursil S ali Apursil.

PAKIRANJE

- kartuša 300 ml
- sod 200 l

Po dogovoru so možna tudi druga pakiranja.

SKLADIŠČENJE

12 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod 25°C in v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.