



# TEKASIL

## Acetat Profi



Tekasil acetat profi - длительное время сохраняющая эластичность силиконовая однокомпонентная уплотнительная масса на ацетатной основе предназначенная для уплотнения швов и соединений стекла, алюминия и керамики.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не стекает в вертикальных швах
- Отличная адгезия к стеклу, керамике, глазурованной поверхности, алюминию, сотовому поликарбонату
- Хорошие механические качества
- Переносит 25% деформации
- Устойчив к различным климатическим условиям, дождю, снегу, экстремальным температурам
- Химически устойчив
- Устойчив к ультрафиолету
- Небольшая усадка при отверждении
- При отверждении выделяет уксусную кислоту
- Длительный срок хранения
- Широкая цветовая гамма (см. цветовую карту)

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для монтажа стекол и алюминиевых рам
- Для монтажа сотового поликарбоната
- Для уплотнения непористых силикатных материалов, как например, стекло, керамика, глазурованная плитка и клинкер
- Не рекомендуется использовать для уплотнения оцинкованного листового металла

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### Свежая масса

Основа		уксусноокислый силикон
Вид		паста
Механизм полимеризации		атмосферная влага
Удельный вес		1000 ± 10 кг/м <sup>3</sup>
Время образования пленки	23°С/50% отн. влаж	10-30 минут
Время отверждения	23°С/50% отн. влаж.	2 мм/день
Устойчивость к стеканию	SIST EN 27390	0 мм
Диапазон рабочих температур		+5°С до +40°С

#### Отвердевшая масса

Твердость по Шору А	A ISO 868	15-25
Прочность на разрыв	SIST EN 28339	0,50 - 0,60 МПа
Модуль Е 10%	SIST EN 28339	0,30 МПа
Растяжение при разрыве	SIST EN 28339	300 - 400%
Прочность на разрыв	ISO 37 rod 1	> 1,10 МПа
Растяжение при разрыве	ISO 37 rod 1	> 500%
Изменение объема	SIST ISO 10563	< 10%
Способность восстанавливаться	SIST EN 27389	98%
Термостойкость		-40°С до +180°С

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности:

Поверхность шва должна быть прочной, без пыли и жира. Устраните все поврежденные и отступающие частицы.

### Подготовка шва и картриджа:

- Чтобы шов выглядел аккуратно, оклейте его края самоклеящейся лентой.
- Обрежьте картридж сверху у резьбы, прикрутите адаптер, обрезов его под углом на ширину шва, и вставьте в пистолет. При перерывах в работе или замене баллона ослабьте рукоятку и потяните поршень назад.
- Нанесите уплотнительную массу как можно более равномерно.
- После завершения работы, выровняйте уплотнительную массу при помощи приспособления для разглаживания или пальцем, смоченным в мыльной воде.
- Удалите самоклеющуюся ленту, прежде чем уплотнительная масса начнет отвердевать.
- Для очистки свежей массы и инструмента используйте чистящее средство Tekafin, отвердевшую массу сначала необходимо очистить механическим способом, после этого чистящим средством для отвердевшего силикона Tekapursil S или Apursil.

Глубина шва (мм)	Ширина шва (мм)			
	6	8	10	12
6	8,3	6,2	5	4,2
8		4,7	3,7	3,1
10			3,0	2,5
12				2,1

Таблица наглядно показывает, сколько линейных метров швов можно уплотнить при помощи одного 300 мл. картриджа в зависимости от глубины и ширины шва.

## УПАКОВКА

- картриджи 300 мл (в ящике 20 шт.)
- емкости 300 мл, 400 мл, 600 мл
- бочки 200 л

По заказу возможны также другие способы упаковки, напр. для промышленных целей.

## ХРАНЕНИЕ

Минимально 24 месяца в сухом, холодном помещении при температуре ниже 25°C, в оригинально закрытой упаковке.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в местах недоступных для детей. При работе носите защитные рукавицы. При попадании массы в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь за помощью к врачу. При работе в закрытых помещениях позаботьтесь о хорошей вентиляции.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции приведены на основе наших исследований и опыта, но, учитывая специфические условия и способ работы, рекомендуется предварительное тестирование перед каждым новым применением.