



TEKAFIKS

Za ogledala



Tekafiks za ogledala je trajnoelastična, neutralna, silikonova jednokomponentna zaptivna masa, koja se upotrebljava za lepljenje ogledala.

KARAKTERISTIKE

- Na vertikalnim podlogama ne klizi
- Odlično prijanja na većinu građevinskih materijala bez prednamaza
- Za prijanjanje na porozne podloge moramo upotrebiti Prednamaza KVZ 16
- Dobre mehaničke karakteristike
- Može podneti 20% dilatacije
- Hemijski otporan
- Ne prouzrokuje koroziju
- Boja: bela, siva

PODRUČJE UPOTREBE

- Za lepljenje ogledala na različite podloge, kao što su: emajl, glazirane pločice, lakirano drvo, glazirani klinker.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova		neutralni oksimski silikon
Izgled		pasta
Mehanizam učvršćavanja		vlaga iz vazduha
Specifična težina		1430 ± 10 kg/m ³
Vreme stvaranje kožice	23°C/50% rel. vlaž.	5 - 20 minuta
Vreme učvršćavanja	23°C/50% rel. vlaž.	2 mm/dan
Otpornost prema tečenju	EN 27390	0 mm
Temperatura nanošenja		+5°C do +40°C

Učvršćena masa

Tvroća Shore A	ISO 868	15 - 30
Zatezna čvrstoća	EN 28339	0,40 - 0,60 MPa
Modul E 100%	EN 28339	0,30 MPa
Istezanje pri prekidu	EN 28339	150 - 200%
Zatezna čvrstoća	ISO 37 rod 1	> 1,30 MPa
Istezanje pri prekidu	ISO 37 rod 1	> 250%
Promena zapremine	ISO 10563	< 10%
Sposobnost povraćaja	ISO 27389	98%
Temperaturna postojanost		-40°C do +180°C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


Priprema površine

Površina mora biti čvrsta, bez prašine i masnoće. Odstraniti sve objijene i slabo vezane delove.

Način nanošenja

- Tekafiks za ogledala nanosimo uvek u vertikalnim uskim linijama (cca 10 mm) na razmaku cca 20 cm, direktno iz kartuša sa ručnim ili pneumatskim pištoljem na zadnjoj strani ogledala (slika 1)

Slika 1



pravilno nanošenje

nepravilno nanošenje

- S obzirom na debljinu ogledala važi pravilo : Za 1 kg ogledala potrebno je 20 cm linija silikona. Za ogledalo veličine 100 × 100 cm, debljine 4 mm (težine cca 10kg) treba nam ukupno 200 cm linija (to znači 3 × 70 cm).
- Zatim pritisnemo ogledalo na podlogu i postavimo ispod njega podmetač da sprečimo klizanje ogledala, a pomoću lepljivih traka sprečavamo njegovo odlepljivanje. Pri tome moramo paziti da ne sprečimo vertikalni prolaz vazduha između podloge i ogledala.
- Pomoćna sredstva možemo ukloniti najranije nakon 48 časova.
- Eventualno nameravano fugiranje možemo izvesti najranije tek posle nedelju dana.
- Svežu masu i alat očistimo sa sredstvom za čišćenje Tekafin, učvršćenu masu najpre očistimo mehanički pa onda sredstvom za čišćenje Tekapursil S ili Apursil.

PAKOVANJE

- 300 ml kartuši (karton sa 20 kartuša)
 - 200 l burad
- Drugi način pakovanja, npr. za industriju, je moguć po narudžbini.

SKLADIŠTENJE

Najmanje 12 meseci u suvom, hladnom prostoru ispod 25°C u originalno zatvorenoj ambalaži.

SIGURONOSNE MERE

Čuvati van domašaja dece. Pri radu nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i zaštitne rukavice. Ako masa dođe u kontakt sa očima iste odmah isprati sa puno vode i potražiti odgovarajuću lekarsku pomoć. Kada radimo u zatvorenim prostorima, potrebno je obezbediti dobro provetravanje istih. Ogledalo koje lepimo mora biti u skladu sa standardom DIN EN 1036.

UPOZORENJE

Naša ispitivanja su izrađena na ogledalima poznatih proizvođača. Garancije da se na ogledalu neće pojaviti fleke ne možemo dati, jer nanos na ogledalu mora biti najmanje 70 μm i ničim oštećen. Zbog široke ponude ogledala i njihove presvlake, preporučujemo prethodne probe.

Uputstva su data na osnovu naših ispitivanja i iskustava, zato zbog specifičnih uslova i načina rada, preporučujemo prethodne probe za svaki slučaj upotrebe.